



MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE:

PER ELIMINARE LA POLVERE AMBIENTALE, È MEGLIO PASSARE UN PANNINO ASCIUTTO. SI SCONSIGLIA L'USO DI PRODOTTI CONTENENTI CERE, BRILLANTANTI O ACIDI FORTI, QUALI FLUORIDRICO, SOLFORICO, ECC. PER LA CORRETTA MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'IMPIEGO DI UN DETERGENTE AD AZIONE LEGGERMENTE ACIDA, COME DETERDEK, UTILIZZATO PER LA PRIMA PULIZIA, OPPURE ACETO NATURALE. USARE UNA PICCOLA QUANTITÀ DILUITA IN ACQUA.

SE DOPO UN PO' DI TEMPO DI USO CONTINUATO FOSSE NECESSARIA UNA PULIZIA A FONDO, PROCEDERE COME PER LA PRIMA PULIZIA DOPO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE.

È IMPORTANTE NON STRUSCIARE OGGETTI PESANTI DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE PER NON GRAFFIARLA.



CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI PIANI IN ITOPKER

PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICI NATURALI E BOCCIARDATE

PULIRE SUBITO LE MACCHIE ED EVITARE CHE SI SECCHINO. PRIMA DI APPLICARE QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO SUL GRES PORCELLANATO, FARE UNA PROVA IN UNA ZONA POCO VISIBILE O SU UN PEZZO DI SCARTO PER VERIFICARE CHE NON SUBISCA ALTERAZIONI DI LUCENTEZZA, NÉ DI COLORE.

Tipo di macchia	1° intervento	2° intervento
Cemento, calcare, rigature di metalli, ruggine	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Deterdek, disincrostante di cemento reperibile in commercio
Tracce di stuccatura epossidica	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila CR10, detergente sgrassante
Grasso, cibi, gomma, tinte, pennarello, sangue, nicotina, orina, vomito, ecc.	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila PS/87
Graffiti, vernice, pittura	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila NoPaint Star, solvente reperibile in commercio
Caffè, tè, succhi, bibite	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila SR/95
Cera di candela o per la riparazione di graffi, resina d'albero, tracce di nastro adesivo	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Filasolv, solvente reperibile in commercio
Silicone	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila Zero Sil, acetone
Sporco nelle giunzioni	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fuganet

- Per ulteriori informazioni, visitare www.filasolutions.com

SUPERFICI LUCIDE

COME PER LE SUPERFICI NATURALI E BOCCIARDATE, PULIRE SUBITO LE MACCHIE ED EVITARE CHE SI SECCHINO. PRIMA DI APPLICARE QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO SUL GRES PORCELLANATO, FARE UNA PROVA IN UNA ZONA POCO VISIBILE O SU UN PEZZO DI SCARTO PER VERIFICARE CHE NON SUBISCA ALTERAZIONI DI LUCENTEZZA, NÉ DI COLORE. PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI CON LA FINITURA LUCIDA, SI DEVE RICORDARE CHE LA RESISTENZA CHIMICA È MINORE DI QUELLA DI ALTRE FINITURE, PERCIÒ ALCUNE SOSTANZE POSSONO ALTERARNE L'ASPETTO INIZIALE.

EVITARE L'USO DI SPUGNETTE ABRASIVE O DI ALTRI ELEMENTI PULENTI CHE POTREBBERO ESSERE ECCESSIVAMENTE RUVIDI PER LA SUPERFICIE DA PULIRE. INALCO CONSIGLIA UTILIZZARE DI SPUGNETTE ADATTE ALLA PULIZIA DEGLI OGGETTI IN VETRO.

PULIRE CON UN PANNINO INUMIDITO IN ACQUA E SAPONE E ASCIUGARE CON UN PANNINO ASSORBENTE. SE LA MACCHIA PERSISTE, SI CONSIGLIA DI INUMIDIRE LA ZONA INTERESSATA CON ACQUA CALDA, LASCIARE AGIRE E ASCIUGARE CON UN PANNINO PULITO E ASCIUTTO.

PER PULIRE LE SUPERFICI LUCIDE SONO VALIDI I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL FORNO, I SOLVENTI, GLI SGRASSANTI E L'AMMONIACA. SI DEVONO EVITARE INVECE I PRODOTTI PULENTI E LE SPUGNE ABRASIVE, IL FERROKIT, L'ACIDO FLUORIDRICO E ALTRI ACIDI CONCENTRATI, LA CANDEGGINA E I PRODOTTI CON UN PH SUPERIORE A 11.

ANCHE SE SONO STATI EFFETTUATI TEST SULLO SHOCK TERMICO IN CUI LA FINITURA LUCIDA HA RESISTITO A TEMPERATURE ESTREME, È PREFERIBILE USARE ELEMENTI PROTETTIVI QUALI POSABICCHIERI, POGGIAPENTOLE, TOVAGLIOLI, ECC.

EVITARE ANCHE DI USARE IL TOP COME UN TAGLIERE E DI LANCIARE O DI STRUSCIARE OGGETTI SULLA SUPERFICIE. SI SCONSIGLIANO LE FINITURE LUCIDE NELLA ZONA DEL LAVELLO, DATA LA MAGGIORE PROBABILITÀ DI DETERIORAMENTO PER L'USO QUOTIDIANO.